APPENDIX H

TASK 7 - BEAD ON PIPE WELDING DATA – FLOWING AIR - MACROS


FA1

FA6

FA11

FA17

FA2

FA7

FA12

FA18

FA3

FA8

FA14

FA19

FA4

FA9

FA15

FA20

FA5

FA10

FA16

FA21

	FA27	FA32	FA37
FA23	FA28	FA33	FA38
FA24	FA29	FA34	FA39
FA25	FA30	FA35	FA40
FA26	FA31	FA36	FA41

FA44	FA45	FA46	FA47
	FA48	FA49	